



Maurizio Mora – Responsabile Marketing e Commerciale di Rete Irene

**Case History e Garanzie** 



#### Maurizio Mora

Specialista in pianificazione energetica territoriale e in sistemi di teleriscaldamento.


Precedentemente Responsabile Tecnico e Commerciale in Aziende di Prodotti e Servizi per l'Energia Responsabile Marketing e Commerciale di Rete Irene



#### L'APPROCCIO METODOLOGICO DI RETE IRENE

#### **DIAGNOSI ENERGETICA**

- 1. Valutazione energetica dello stato di fatto del sistema edificio impianto
- 2. Ricerca, analisi ed identificazione delle situazioni di degrado dell'edificio e/o di inefficienze degli impianti tecnici





#### L'APPROCCIO METODOLOGICO DI RETE IRENE

#### RILIEVO E RACCOLTA DATI IN CAMPO

**Edificio** 







#### Lo studio del fabbisogno


Dall'analisi delle strutture e degli elementi disperdenti si possono definire le dispersioni ed il fabbisogno di potenza termica necessario a soddisfare le richieste per la climatizzazione invernale





### L'APPROCCIO METODOLOGICO DI RETE IRENE


#### STUDIO DELLE CRITICITA' EDILI







#### STRUTTURA E PONTI TERMICI





### L'APPROCCIO METODOLOGICO DI RETE IRENE

#### STUDIO DELLE CRITICITA' EDILI



SOLLEVAMENTI E DISTACCHI DEI RIVESTIMENTI ESTERNI



**COPERTURE DA RIPRISTINARE** 



#### L'APPROCCIO METODOLOGICO DI RETE IRENE

#### STUDIO DELLE CRITICITA' IMPIANTISTICA

#### **CENTRALE TERMICA**

- ✓ Analisi di efficienza del sistema di produzione: vetustà, prove di combustione e di rendimento
- ✓ Controllo del sistema di evacuazione fumi: aspetti tecnici, normativi, sicurezza
- ✓ Verifica del sistema di produzione e accumulo ACS: prove di efficienza e misura dispersioni termiche
- ✓ Verifica del sistema di regolazione e controllo: tarature e curve di funzionamento
- ✓ Verifica del sistema di espansione: tipologia, tenute





#### L'APPROCCIO METODOLOGICO DI RETE IRENE

#### STUDIO DELLE CRITICITA' IMPIANTISTICA

#### SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

- ✓ Condizioni del sistema di pompaggio
- ✓ Verifica della distribuzione delle temperature
- ✓ Verifica esistenza sistemi di ripartizione

#### **CONSUMI**

✓ Analisi dati storici di consumo e bollette energetiche












0.00

### L'APPROCCIO METODOLOGICO DI RETE IRENE

#### SIMULAZIONE DEGLI INTERVENTI







PROPOSTA DI INTERVENTI INTEGRATI E CALCOLO DEL NUOVO FABBISOGNO

		STATO DI FA	ATTO				
		F.					
INVOLUCRO		Condizioni STANDARD	DIAGNOSI Condizioni TAILORED				
QH,tr	kWh	416,927.61	388,436.9				
QH <sub>2</sub> ee	i distribu	59,964,30	41/0462				
disele.	33001	N,37 L,17	4,371,43				
Qesi,i	thillia .	85,546,40	57,144,1				
Ģī	\$95	13,554.00	15,614.8				
QH-hadi	8Min	394,762.46	199,745.W				
RISCALDAMENT	ro: fabbisogni di energi	a primaria e rendimenti					
Qp,H	kwh	522,439.82	459,164.4-				
EtaG,H		0.74	0.74				
Qp,h,ren	kWh	0.00	0.00				
Epi	kWh/m²	160.68	141.22				
QR	%	0.00	0.00				


	E'
DIAGNOSI Condizioni TAILORED	Condizioni STANDARD
297,729.95	318,223.19
44,006,02	\$3 <sub>1</sub> \$7\$\$,53
2,402.65	3,242.15
07,144.40	51,974.67
<b>建筑</b> 数	\$3,0/8.00
254, 924, 23	39%,667.08


0.00



#### L'APPROCCIO METODOLOGICO DI RETE IRENE

#### **ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA**





Spesa calcolata per MILLESIMI:		000	1'anno	2º anno	3º anno	4º anno	5' anno	6'anno	7º anno	S'anno	5' anno	10" anno	11'anno	11
Consumi da affrontare NON intervenendo	Ç	-2,000	-2,109	-2,225	-2,348 (	-2,478	-2,615 (	-2,760 (	-2,914 (	-3,077 (	-3,249	3,431	-3,624	/anno
Risparmio spiese di riscaldamento (30%)	Τ	* 1	502	532	564 (	558	534 6	672 6	712 €	755 (	300	848	199	
Risparmio spese elettricità parti comuni	ı	S 1	( II	18	19 (	20 (	21 (	22 (	24 6	25 (	27	28	30	
Risparmio spese di gestione impianto		90	54	55	55 (	57 (	58 0	59 (	60 6	62 0	63	64	65	
Concumi da affrontare POST intervento	Т	* .	-1,537	-1,621	-1,709 (	-1,803	+1,902 (	-2,007 6	-2,117 C	+2,235 (	-2,359	-2,490	-2,530	/anno
Investimento + Rata financiamento	ť,	-2,159	-20	-1,474	-1,474 €	-1,474	-1,474 (	0 6	0 €	0 (	0	0	. 0	
Detrazione fiscale			4 499	( 499	( 499 4	499	499 (	499 4	499 (	499 €	499	499	. 0	
Spese complessive POST intervento		-	-1,058	-2,595	-2,684 (	-2,777	-2,876 €	-1,507	-1,618 €	-1,736 (	-1,860	-1,951	-2,530	
Variazione di apesa POST intervento	Г	• 0	1,051	-100	- 136 (	-300	-241	1,253 (	1,296 (	1,341 (	1,389	1,440	195	/anno
		1	1				~	_			_	-		
Variacione spesa totale rispetto ad oggi	(	-2.159			T	C-1267		1	€ 7,770					

MODELLI PREDITTIVI DEI FLUSSI DI CASSA E DEI RISPARMI IN UN ARCO DI 10/15/20 ANNI



#### **UN ESEMPIO DI SUCCESSO**



**VIALE ZARA 58 – MILANO** 

RIQUALIFICAZIONE INTERGRATA SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO

Edificio di 12 Piani con 46 Unità Immobiliari


**RISPARMIO 41%** 



PRIMA V.LE ZARA 58 DOPO









### **VIALE ZARA 58 A MILANO – Studio Architettonico**



Edificio prima dell'intervento

Edificio di Riferimento

Lo studio cromatico


RIFERIMENTO ARCHITETTONICO LA CASA IN VIA DEZZA DI GIO PONTI

Maurizio Mora Responsabile Marketing e Commerciale



#### V.LE ZARA 58 STUDIO ARCHITETTONICO

#### DETTAGLI







#### LEGENDA

- 1 isolamento termico a cappotto:
- colla
- pannello in polistirene espanso grigio Relax prod Rofix
- collante e rasante bianco Rofix Polystar
- rete di armatura Rofix PSO
- primer UNI Rofix
- Rivestimento ai silossani 5/5i Rofix
- 2 nuove imbotti in lamiera di alluminio preverniciata con staccagoccia sp 2 mm
- 3 voltino in lamiera esistente
- 4 soglia / davanzale / spalle in travertino esistente
- 5 angolare di protezione con rete



#### **DETTAGLI APPLICAZIONE CAPPOTTO**










**ISOLAMENTO** 

Lastre in polistirene addittivato con carbografite

Spessore lastre: 100 mm





Analisi delle temperature di esercizio dei pannelli radianti con impiego di termocamera a infrarossi

L'indagine ha messo in evidenza zone dove la distribuzione del fluido termovettore era scarsamente efficace a causa di sedimenti e depositi presenti nelle tubazioni di distribuzione

Ulteriore criticità rilevata: il deposito di sedimenti anche all'interno della caldaia ha provocato la foratura di una tasca fumi e la perdita di acqua



#### INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA CIRCOLAZIONE NEI PANNELLI

- additivazione del fluido circolante con prodotti detergenti non aggressivi
- •mantenimento in circolazione della soluzione detergente per 2 mesi
- svuotamento dell'impianto
- lavaggio delle tubazioni con immissione di acqua ad alta pressione
- Inversione del flusso di lavaggio per la miglior rimozione dei sedimenti
- drenaggio completo delle tubazioni

#### INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA CALDAIA

• saldatura di una tasca da fumo della caldaia e verifica di tenuta in pressione

# EVITARE O LIMITARE LO SVUOTAMENTO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE INTERNO DEGLI EDIFICI



#### INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA



Separazione idraulica del circuito di caldaia dal circuito di distribuzione di edificio con interposizione di scambiatore di calore.

Installazione di filtro defangatore sul circuito di distribuzione di edificio per consentire il drenaggio e la rimozione di sedimenti





Installazione di impianto di addolcimento acqua per il condizionamento del fluido circolante

Installazione e messa in funzione di nuovo PLC di comando e regolazione con sistema di telecontrollo da remoto





#### **BILANCIO ECONOMICO DELL'INTERVENTO**

SPESE ENERGETICHE	Spesa Annuale	In 10 anni			
Edificio ante intervento	€. 37.770,00 €. 377.700				
Edificio riqualificato (- 41%)	€. 22.320,00	€. 223.200,00			
Differenza (a)	€. 15.450,00	€. 154.500,00			
COSTO INVESTIMENTO					
Intervento di riqualificazione	€. 639.694,00 IVA compresa				
Detrazioni fiscali (65% e 50%)	€. 374.701,00				
Costo reale intervento (b)	€. 264.993,00				
TOTALE (b-a) dopo 10 anni	€. 110.493,00				
Costo/mese per unità immobiliare (n. 46)	<b>20 €</b> 0,92 €/millesimo				



### L'INTERVENTO DI VIALE ZARA 58 E' STATO COMPLETATO DAL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTISTICA DI RETE IRENE

Il Servizio di Gestione Impiantistica ha una valenza fondamentale nel contesto del Piano di Efficientamento

RETE Irene attraverso *Il Servizio di Gestione Impianti* assicura il corretto esercizio di tutte le componenti impiantistiche dedicate alla climatizzazione degli ambienti, integrato da un efficiente ciclo manutentivo che ne garantisce l'adeguata efficienza nel tempo.

- ✓ Monitoraggio da remoto del comportamento del sistema edificio-impianto
- ✓ Verifica che i consumi realmente misurati dopo l'intervento di riqualificazione energetica corrispondano a quelli attesi



# TRASMISSIONE UNO MATTINA 13 Novembre 2016 CAMPAGNA NAZIONALE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA «ITALIA IN CLASSE A» DI ENEA E DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**√** 

Articolo sul numero di Novembre e Dicembre della rivista Arketipo



Per visualizzare link:

https://vimeo.com/187134604




### VIA GUIDO ROSSA 7 A ROZZANO – DA CLASSE F a B RISPARMIO 31%





### VIA GUIDO ROSSA 7 A ROZZANO - Dettagli dell'intervento



EFFICIENTAMENTO DELL'EDIFICIO TRAMITE ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO SPESSORE 8 CM  $\lambda$  0,030 W/(MK).



SU QUESTO INTERVENTO SONO STATI GIRATI DUE VIDEO TUTORIAL SULLE TECNICHE DI POSA DEL CAPPOTTO.

**VEDI I VIDEO AI LINK** 

https://goo.gl/CqQn5U

https://goo.gl/kDW8MM



#### **ALTRI ESEMPI DI INTERVENTO**







MADESIMO Cond. Fondovalle 28 unità immobiliari

Risparmio 52%



#### **ALTRI ESEMPI DI INTERVENTO**







ASSAGO Duccio di Buoninsegna 36 unità immobiliari

Risparmio 37%



#### **ALTRI ESEMPI DI INTERVENTO**



MARGHERA
Q.Re Porta Sud
19 Edifici
136 unità immobiliari
Risparmio 32%



### VIA ZURIGO 14 A MILANO – DA CLASSE E a C RISPARMIO 30%







# VIA ZURIGO 14 A MILANO Tipologia dell'intervento

Intervento di **riqualificazione energetica** di edificio costruito a metà degli anni 60, composto da 7 piani fuori terra: piano terra e seminterrato con destinazione d'uso di laboratori, depositi ed attività commerciali; ai livelli superiori appartamenti adibiti a civile abitazione.


#### Le **fasi principali** delle opere hanno interessato:

- l'isolamento delle facciate con sistema a cappotto e insufflaggio in intercapedine esistente;
- il rifacimento dei davanzali dei serramenti, dei pavimenti dei balconi e dei parapetti;
- la riqualificazione estetica dei prospetti con studio cromatico e materico.





# VIA ZURIGO 14 A MILANO Dettagli dell'intervento





# VIA ZURIGO 14 A MILANO La soluzione ad un doppio problema

#### La sinergia di un doppio isolamento

- in intercapedine con il sistema a insufflaggio (ca. 20 cm) "Isoray Thermojet" con perle sfuse di polistirene;
- in esterno con il sistema a cappotto (8 cm) "TermoK8 MODULAR BIG" in polisterene espanso additivato con grafite;

ha permesso di soddisfare i limiti di progetto stabiliti dal cosidetto DM "Requisiti Minimi" (D.M. 25-06-2015), così come recepito in Regione Lombardia con il D.d.u.o. 6480/2015 e s.m.i. e di rispettare i vincoli posti dal Regolamento Edilizio del Comune di Milano.

La trasmittanza termica media "Umed" dell'intervento, considerati sia i Ponti Termici corretti (od attenuati) che quelli sui quali non è stato possibile intervenire (ad es: balconi), è risultata essere di 0,264 W/m²K, a fronte di una trasmittanza U sulla sezione corrente di 0,129 W/ m²K.





#### Il cambiamento

L'edificio era originariamente costituito da facciate rivestite in clinker rosso, tali da restituire un effetto faccia-vista, e da balconi delimitati da parapetti metallici in stecche verticali.



Le opere di riqualificazione hanno previsto per le facciate un gioco di rivestimenti che <u>alternano</u> piastrelle rettangolari di ceramica sottile grigia ad un intonachino chiaro.

Sui **balconi** i **parapetti** sono stati sostituiti da **elementi trasparenti** in vetro sostenuti da **profili in alluminio satinato.** 

**Mario Tramontin - Manager Rete Irene** 



### RETE IRENE OFFRE TRE IMPORTANTISSIME GARANZIE CHE TUTELANO I CONDÒMINI SULLA VALIDITÀ DELLE SCELTE OPERATE

### 1- La Garanzia di Qualità

- ✓ Solo Imprese competenti, referenziate e certificate possono
  offrire una garanzia sulla buona esecuzione dei lavori
- ✓ Solo l'impiego di materiali di ottima qualità, innovativi, performanti può assicurare una durabilità delle opere eseguite.

La **polizza Decennale postuma indennitaria di RETE IRENE** è la possibile soluzione assicurativa che offre ai condòmini la copertura dei danni materiali e diretti all'opera realizzata.



### 2- La Certificazione della Classe Energetica

Qualifica la validità del progetto di efficientamento e la bontà dell'intervento eseguito da RETE IRENE. La Certificazione viene sancita con l'apposizione della "TARGA ENERGETICA" sul Condominio, che ne attesta formalmente il fabbisogno di energia dopo l'intervento di riqualificazione.

La miglior Classe Energetica ha anche una funzione fondamentale nella determinazione del valore immobiliare dell'edificio riqualificato poiché, oltre ad aumentare il valore economico sul mercato, incrementa l'appetibilità commerciale sia in caso di compravendita, sia di locazione delle unità immobiliari in esso presenti.



### 3- La Garanzia di Risparmio Energetico

RETE IRENE attesta la riduzione percentuale dei consumi che avrà l'edificio riqualificato rispetto alla situazione precedente l'intervento

La Garanzia di Risultato diviene operativa in caso di sottoscrizione del Contratto di Gestione degli Impianti nel caso questi ultimi siano di tipo centralizzato

Il Contratto proposto è contratto di tipo EPC (Energy Performance Contract) o Contratto di Servizio a Prestazione Garantita, ed offre:

- ✓ la garanzia del costo annuo che il Cliente dovrà sostenere per l'energia necessaria al suo comfort abitativo;
- ✓ la certezza che il **costo sarà parametrato a dati oggettivi** forniti da terzi per la loro verifica;
- ✓ la conoscenza della spesa massima prevista per la fascia climatica di appartenenza;
- ✓ la certezza che nessun ulteriore costo potrà essere richiesto per il maggior consumo se rientrante nella soglia massima prevista.



# APPROFONDIMENTI SUL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTISTICA DI RETE IRENE

VISITA: <a href="http://www.reteirene.it/il-servizio-ren/gestione-impianti/">http://www.reteirene.it/il-servizio-ren/gestione-impianti/</a>





### APPROFONDIMENTI SULLE GARANZIE CHE TUTELANO I CONDÒMINI

VISITA: <a href="http://www.reteirene.it/il-servizio-ren/le-garanzie-rete-irene/">http://www.reteirene.it/il-servizio-ren/le-garanzie-rete-irene/</a>





#### Grazie per l'attenzione





#### **Maurizio Mora**

Responsabile Marketing e Commerciale RETE IRENE maurizio.mora@reteirene.it

+39 346 153 4043